

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

"09" февраля 2023 г.

№ 9

Настоящий акт составлен в результате проведенного
09 февраля 2023 г. 10 ч. 40 мин

(указывается дата и время осмотра: число, месяц, год, часы и минуты)

осмотра объекта недвижимости здание,

(указывается вид объекта недвижимости незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 63:31:1811004:119

(указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости)

расположенного Самарская область, р-н. Сергиевский, с. Сидоровка, ул. Рабочая, д. 1

(указывается адрес объекта недвижимости (при наличии), либо местоположение (при отсутствии адреса))

на земельном участке с кадастровым номером нет,

(при наличии)

комиссией администрации сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский

Самарской области

(указывается наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости)

в составе:

Председатель: Руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом
муниципального района Сергиевский – Абрамова Наталья Анатольевна.

Члены комиссии:

(приводится состав комиссии: фамилия, имя, отчество, должность - каждого члена комиссии)

1. Глава сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский - Большунов
Дмитрий Петрович.

2. Заместитель руководителя МКУ «Управления заказчика – застройщика, архитектуры и
градостроительства» муниципального района Сергиевский – Коновалов Сергей Иванович.

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист Администрации сельского поселения Захаркино муниципального района
Сергиевский – Дубинина Галина Николаевна.

в присутствии (отсутствии) отсутствии





(Ф.И.О. лица, выявленного в качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости)

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы
фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра

(указать, нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств" (если осмотр проведен с применением технических средств - дополнительно указывается наименование и модель использованного технического средства))

В результате, комиссией установлено, что ранее учтенный объект с кадастровым номером
63:31:1811004:119 не является объектом недвижимости, поскольку не обладает признаками
объекта недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в связи с чем подлежит снятию с государственного кадастрового учета

Состав:	Подпись	Расшифровка подписи
Председатель комиссии		Абрамова Н.А.
Член комиссии		Большунов Д.П.
Член комиссии		Коновалов С.И.
Секретарь комиссии		Дубинина Г.Н.