

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства  
при выявлении правообладателей ранее учтенных  
объектов недвижимости

"25" 04 2023 г.

N 12

Настоящий акт составлен в результате проведенного \_\_\_\_\_  
25 апреля 2023 года 11 часов 00 мин  
указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)  
осмотра объекта недвижимости здание

указывается вид объекта недвижимости: здание,  
сооружение, объект незавершенного  
строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 63:31:1101011:704  
указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный

учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости  
расположенного Самарская область, Сергиевский район, п. Сургут ул.  
Первомайская, д.19, кв.7

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо  
местоположение (при отсутствии адреса)  
на земельном участке с кадастровым номером \_\_\_\_\_,  
(при наличии)

Расположенном п. Сургут ул. Первомайская, д. 19, кв.7  
указывается адрес или местоположение земельного участка  
комиссией органа местного самоуправления

указывается наименование органа исполнительной власти субъекта  
Российской Федерации - города федерального значения Москвы,  
Санкт-Петербурга или Севастополя, органа местного самоуправления,  
уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению  
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: руководителя КУМИ м.р. Сергиевский Абрамовой Н.А. заместителя  
руководителя МКУ УЗЗ и АГ м.р. Сергиевский Коновалова С.И., главы  
администрации сельского поселения Сургут Содомова С.А., ведущего специалиста  
администрации сельского поселения Сургут Царенко А.В., Бугайской С.Г.  
приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность  
каждого члена комиссии (при наличии))

в отсутствие лица, выявленного в качестве  
указать нужно: "в присутствии" или "в отсутствие"  
правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.



При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы  
фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен форме визуального осмотра  
указать нужно: "в форме визуального осмотра",  
"с применением технических средств", если осмотр  
проведен с применением технических средств,  
дополнительно указывается наименование и модель  
использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный  
объект недвижимости существует  
(указать нужно: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель  
комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Абрамова Н.А.


Содомов С.А.

Бугайская С.Г.

Мясникова Ю.В.

Коновалов С.И.

## ФОТОТАБЛИЦА



При проведении визуального осмотра было обнаружено, что дом по адресу п. Сургут, ул. Первомайская, д.19, кв. 7 существует.